



## ООО "ПСК "ФРАМ"

ИНН 7802517220 КПП 781001001

ОГРН 1157847147567 ОКПО 01203219

Адрес производства: РФ, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.5а, лит.АГ, корп.14  
тел. 8(812) 318-70-64, [www.perila.spb.ru](http://www.perila.spb.ru) [info@perila.spb.ru](mailto:info@perila.spb.ru)

---

### Указания по эксплуатации стеклянного козырька

1.1. При эксплуатации козырька не допускаются:

- а) ударные нагрузки на любые части козырька;
- б) воздействия, приводящие к повреждению остекленных секций и нарушению герметичности стекла;
- в) воздействия неударного типа, приводящие к помутнению на светопрозрачных частях козырька – воздействие абразивными и химическими материалами, точечное воздействие температурой и др.
- г) воздействия неударного типа, а именно нагрузка, превышающая 180 кг на 1м.кв., приводящая к прогибу стеклянного полотна или нарушению герметичности стыков между каркасом и несущими элементами здания;
- д) любые точечные воздействия не ударного типа (вес человека, посторонние предметы) приводящие к прогибу стеклянного полотна или нарушению герметичности стыков между каркасом и несущими элементами здания;
- е) крепление к стеклянному полотну или сквозь него любых посторонних конструкций, применение которых не регламентируется;
- ж) крепление к закладным деталям козырька и иным креплениям козырька посторонних конструкций, применение которых не регламентируется.

1.2. Для обеспечения надежности и безопасности от снеговых нагрузок необходимо регулярно производить визуальный осмотр, и не допускать образования снежного покрова высотой более чем:

- а) 200 мм - мокрый снег; б) 400 мм – сухой снег;

При образовании снежного покрова необходимо счистить его с лестницы или туры высотой до 3 метров. Счищать снег при помощи щетки или другого спец инструмента, не способного повредить поверхность стеклянного полотна.

1.3. Уход за козырьком - для исключения появления возможных коррозионных налетов на нержавеющей креплениях и стеклянном полотне, в условиях эксплуатации агрессивной окружающей среды (соль, химические реагенты, грязь):

- а) Чистку нержавеющей креплений производить не менее 2-х раз в год, при температуре не ниже +5 град. в сухую погоду перед зимой и после зимы. Использовать любые чистящие средства предназначенные для чистки изделий из нержавеющей стали. Не допускается применение абразивных материалов и порошков, а так же средства содержащие соляную кислоту, хлор и его составляющие.
- б) Чистку стеклянного полотна производить по необходимости при температуре не ниже +5 град. в сухую погоду. Не допускается применение абразивных материалов и порошков.